

Etude châssis

dimanche 8 mars 2020 20:20

Châssis PVC blanc
 Antifausse manœuvre
 Oscillo battant
 Charnières invisibles
 Tube métallique intérieur ép 2mm minimum
 Double joint epdm
 Vitrage double k=1
 Vitrage au rez feuilleté face extérieure

Volet électrique intégré châssis à rue niveau rez
 Prévoir dépose et évacuation des châssis existants
 Bavette d'étanchéité à l'air côté intérieur
 Joint souple entre châssis et enduit face extérieure sauf châssis + porte cuisine et châssis WC (enduit sur isolant prévu après pose des châssis)
 Seuil alu laqué profondeur 30cm sur 2 châssis cuisine et WC (pour pose enduit sur isolant)
 Seuil "suisse" porte cuisine
 Remise en état plafonnages côté intérieur hors entreprise

Bordereau

Lucas 7

Version du 8 mars 2020

Bordereau de châssis

châssis/porte	Dim baie		Nbre châssis				Vitrage		Seuil profondeur 30cm	Etanchéité			Lieu	
	largeur**	hauteur**	fixe	ouvrant	type	clenche vu de l'intérieur	feuilleté ext	feuilleté int		air	joint ext	store intégré	étage	local

00.01	CH	205	141	1	2	OB	G/D	X		X	X	X	rez	living
00.02	CH	84	100		1	O	D	X	X	X			rez	cuisine
00.03	P	100	205		1	B	D	X	X	XX*	X		rez	cuisine
00.04	CH	40	40		1	OB	D	X		X	X		rez	WC
01.01	CH	90	128		1	OB	D			X	X		ét 1	hall
01.02	CH	105	140		1	OB	D			X	X		ét 1	CH1
01.03	CH	200	140	1	2	OB	G/D			X	X		ét 1	CH2
01.04	CH	90	128		1	OB	D			X	X		ét 1	CH3

* seuil type Suisse

** dimensions à vérifier sur place

selon type Suisse
** dimensions à vérifier sur place

