



GEZE GmbH
P.O.Box 1363
71226 Leonberg

GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Str.21-29
71229 Leonberg
Germany








TS 5000 / TS 5000 S

Montageanleitung








Mat.-Nr.: 107934 Änd.-St.: 03
Zeichn.-Nr.: 20520-9-0996



Tel.: +49(0)7152 203-0
Fax: +49(0)7152 203-10 www.geze.com

Anderungen vorbehalten



Notice de réglage = TS 5000 - I -







GEZE GmbH
P.O.Box 1363
71226 Leonberg

GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Str.21-29
71229 Leonberg
Germany







TS 5000 / TS 5000 S

Montageanleitung


Mat.-Nr.: 107934 Änd.-St.: 03
Zeichn.-Nr.: 20520-9-0996

Tel.: +49(0)7152 203-0
Fax: +49(0)7152 203-10 www.geze.com


Anderungen vorbehalten




i




5 x 35 M5 x 45




M5 x 20 M5 x 45




5A




5B




6A




6B




7A




7B



8



9A



9B

